


安徽江淮汽车集团股份有限公司山东分公司 危险废物环境污染防治信息公示

根据 2020 年年 9 月 1 日施行《固废法》第二十九条规定，产生固体废物的单

105




2 产品生产情况

原辅材料及消耗量	序号	原辅材料名称	上年度消耗量（吨/年）	序号	原辅材料名称	本年度计划消耗量（吨/年）
	1	钢材	490吨	1	钢材	637吨
	2	稀释剂	46吨	2	稀释剂	59.8吨
	3	油漆	180吨	3	油漆	234吨
序号 设备名称 上年度数量（台）						

产品及产量	序号	产品名称	上年度产量（套/年）	序号	产品名称	本年度计划产量（套/年）
	1	驾驶室零部件	42366套	1	驾驶室零部件	50000套


3 危险废物贮存场所情况



4 危险废物委托利用/处置措施

表4-1 危险废物委托利用处置信息表

序号	危险废物委托利用处置单位名称	许可证编号	危险废物的名称	利用处置方式	本年度计划委托利用处置量（吨）	本年度1月-11月实际委托利用处置量（吨）
1	山东中再生环境科技有限公司	临环3713270034	废液	D10	35吨	16.67吨
2	山东中再生环境科技有限公司	临环3713270034	活性炭	D10	15吨	0吨
3	山东中再生环境科技有限公司	临环3713270034	废溶剂	D10	1.5吨	0吨
4	山东中再生环境科技有限公司	临环3713270034	过滤袋	D10	10吨	1.723吨
5	山东中再生环境科技有限公司	临环3713270034	废渣	D10	0.001吨	0吨
6	山东中再生环境科技有限公司	临环3713270034	废渣	D10	0.001吨	0吨



5 环境监测情况

图 5-1 安徽江淮汽车集团股份有限公司山东分公司土壤、地下水监测网络图



图 5-1

图 5-1 安徽江淮汽车集团股份有限公司山东分公司土壤、地下水监测网络图。图中显示了该分公司在山东地区的土壤和地下水监测网络布局。网络由多个监测点（用黑点表示）和监测井（用带十字的圆圈表示）组成，分布在该分公司的生产区域及其周边。图中还标注了相关的道路和地理特征，如“G104”、“G104”、“G104”等。




6 管理制度执行情况

表6-1 管理制度执行情况

		危险废物经营许可证制度	
		是否将危险废物委托给有资质的单位收集、贮存、利用、处置：是 ☒ 否 ☐	
		是否与有资质单位签订危险废物利用处置合同/协议：是 ☒ 否 ☐	
管 理 制 度 执 行 情 况		是否对危险废物许可证进行审查确认：是 ☐ 否 ☐	
		危险废物转移联单制度	
		转移危险废物是否经过环保部门批准：是 ☒ 否 ☐	
		危险废物转移联单制度	
		是否按照规范填写危险废物转移联单：是 ☐ 否 ☐	
		危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标签：是 ☐ 否 ☐	

涂装车间生产工艺流程及产污环节分析图



2021年11月24日

安徽江淮汽车集团股份有限公司山东分公司



石羊村	2021.6.16	DXS210616211- DXS210616214	溶解性总固体	mg/L	440	
			锌	mg/L	<0.05	
			镍	mg/L	$\leq 5 \times 10^{-3}$	
			化学需氧量	mg/L	4L	
			氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.383	
			硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	19.5	
			亚硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	0.005	
			总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	442.5	
			氯化物	mg/L	132.0	
			耗氧量 (COD 法, 以 O 计)	mg/L	0.78	

检验检测报告

1.5 土壤检测结果

第 14 页

采样点位	采样口				
厂区西南角绿地	2021.6.16	TR210616201	总锌	mg/kg	79
		TR210616202	总镍	mg/kg	114
厂区东北角绿地			总锌	mg/kg	63

★土上表